

























Toute casse des lattes de lit ne peut être prise en charge par la garantie du produit.
 All broken slats are not cover by the product warranty.

Ax1 	Bx1 	<p>1</p> 	<p>2</p> 	
Cx2 	Dx1 			
Ex1 	Fx 2  23.5cm			
Gx22  (8*20)	Hx14  (8*50)	<p>3</p> 	<p>4</p> 	
Ix2 	Jx11 			
Kx22 	Lx22 			
Mx4 	Nx2 	<p>5</p> 	<p>6</p> 	<p>7</p> 
Ox4  18cm	Px1 			
Qx2  (3.5*30)				